

Kommunal badplats vid Tjörnarpssjön

Vid Tjörnarpssjön har två huvudsakliga alternativ utretts.

1. Upprustning av befintlig badplats intill Södra Stambanan
2. Anläggande av ny badplats i Kyrkviken vid Tjörnarpssjön kyrkby.

Kyrkviken är det läge där kommunen bedömer det som genomförbart att utveckla en badplats som Höors kommun kan sköta. Frågan om skapande av angöringsväg för drift, anläggningsfordon och räddningstjänst är helt avgörande. Den smala passagen till befintlig badplats i kombination med begränsat utrymme vid badplatsen samt bullersituationen gör att kommunen inte ser några rimliga förutsättningar för att satsa på att utveckla platsen inom badplatsuppdraget.



Läge för badplatsutveckling vid Kyrkviken



Till vänster visas område för badplatsutveckling vid Kyrkviken.
Till höger område för befintlig badplats vid Södra stambanan

Kriterier för platsutveckling:

Krav

- Möjlighet till angöringsväg för drift och utryckning.


Kvalitetshöjande åtgärder

- Goda parkeringsmöjligheter
- Tydlig vägvisning => till parkering och vidare till badplats.
- Toalett och om möjligt dusch
- Brygga
- Kärl för sophantering
- Grillplatser/bänkar
- Badvänlig strand/sandstrand.
- Tillgänglighet => parkering, väg till badplats, brygga/bad, toalett



Läge för befintlig badplats vid spårområdet

Kyrkviken - förutsättningar



- kan lösas
- kan lösas med vissa svårigheter
- svårt/orimligt kostsamt att lösa

Kriterier för platsutveckling:	Potential för uppfyllnad av kriterier:
<p>Krav</p> <ul style="list-style-type: none"> Möjlighet till angöringsväg för drift och utryckning. 	<ul style="list-style-type: none"> Kan lösas via anslutningsväg genom Prästbonnaskodens alt. via Tjörnarp 2:1. Lutning kan vara problematisk eller schaktning innebära ett intrång i naturmiljön.
<p>Kvalitetshöjande åtgärder</p> <ul style="list-style-type: none"> Goda parkeringsmöjligheter Tydlig vägvisning => till parkering och vidare till badplats. Toalett och om möjligt dusch Brygga Kärl för sophantering Grillplatser/bänkar Badvänlig strand/sandstrand. Tillgänglighet => parkering, väg till badplats, brygga/bad, toalett 	<ul style="list-style-type: none"> Större samlad parkering, ca 40 platser, kan lösas uppe vid kyrkans parkering. På ca 250 meters avstånd Lätt att vägvisa till platsen från Landsvägen eller rv 23 (Norra infarten) Går att lösa uppe vid parkering => ej rimligt att koppla på kommunalt VA Brygga kan ordnas Kärl för sophantering kan ordnas Grillplatser/bänkar finns och gott om utrymme finns för fler Flack slänt badvänlig strand/sandstrand. Tillgänglighet till övre parkering med toalett blir god. Möjlighet finns att skapa god tillgänglighet ner till badplatsen. Lutning problematisk



Vy över läge för möjlig badplats vid Kyrkviken

Befintlig badplats - förutsättningar



- kan lösas
- kan lösas med vissa svårigheter
- svårt/orimligt kostsamt att lösa



Vägen till badplatsen vid Södra stambanan samt bild på trädäck vid badplatsen.

Kriterier för platsutveckling:	Potential för uppfyllnad av kriterier:
<p>Krav</p> <ul style="list-style-type: none"> Möjlighet till angöringsväg för drift och uttryckning. 	<ul style="list-style-type: none"> God angöring kan inte lösas utan breddning av standpromenaden vilket bedöms som orimligt inom projektet
<p>Kvalitetshöjande åtgärder</p> <ul style="list-style-type: none"> Goda parkeringsmöjligheter Tydlig vägvisning => till parkering och vidare till badplats. Toalett och om möjligt dusch Brygga Kärl för sophantering Grillplatser/bänkar Badvänlig strand/sandstrand. Tillgänglighet => parkering, väg till badplats, brygga/bad, toalett 	<ul style="list-style-type: none"> Svårt att lösa samlad parkering i nära anslutning. Bästa möjliga läget är väster om stationen >500meter norrut Bäst att vägvisa norrifrån från möjligt parkeringsläge. Svårt med underhåll av befintligt torrdass på platsen. Skulle behöva ordnas längre norrut väster om stationen. Där finns även kommunalt VA. Brygga finns. Renovering behövs. Kärl för sophantering kan ordnas. Dock svårt med tömning vid bef. badplats. Grillplats/bänk finns. Visst utrymme finns för fler Relativt brant botten. Blir snabbt djupt. En mer barnsäker lösning möjligt med annan brygga Flack lutning men lång väg att ta sig >500m.