

## Kommunal badplats vid Tjörnarpssjön

Samhällsbyggnadssektorn har utrett två huvudsakliga alternativ för utveckling av kommunal badplats vid Tjörnarpssjön.

### A. Utveckling av befintlig badplats intill Södra Stambanan

**Slutsats:** Samhällsbyggnadssektor bedömer att en enklare uppfräschning och fortsatt skötsel av badplatsen som idag är möjlig men ingen utveckling av platsen inom ramen för badplatsutvecklingsprojektet. Anledningen till det är bristen på rimlig angöringsväg för drift, anläggningsfordon och räddningstjänst.


### B. Anläggande av ny badplats i Kyrkviken vid Tjörnarp kyrkby.

**Slutsats:** I Kyrkviken bedömer samhällsbyggnadssektor att det är genomförbart att utveckla en attraktiv badplats som Höors kommun kan sköta. Frågan om skapande av angöringsväg för drift, anläggningsfordon och räddningstjänst är helt avgörande.



Läge för badplatsutveckling vid Kyrkviken

**Politiskt beslut i frågan kommer att fattas under 2022 som en del av Utvecklingsplan för Tjörnarp.**



Till vänster visas område för badplatsutveckling vid Kyrkviken.  
Till höger område för befintlig badplats vid Södra stambanan

## Kriterier för platsutveckling:

### Krav

- Möjlighet till angöringsväg för drift och utryckning.

### Kvalitetshöjande åtgärder

- Goda parkeringsmöjligheter
- Tydlig vägvisning => till parkering och vidare till badplats.
- Toalett och om möjligt dusch
- Brygga
- Kärl för sophantering
- Grillplatser/bänkar
- Badvänlig strand/sandstrand.
- Tillgänglighet => parkering, väg till badplats, brygga/bad, toalett



Läge för befintlig badplats vid spårområdet

## A. Befintlig badplats - förutsättningar



- kan lösas
- kan lösas med vissa svårigheter
- svårt/orimligt kostsamt att lösa




Vägen till badplatsen vid Södra stambanan samt bild på trädäck vid badplatsen.

Kriterier för platsutveckling:	Potential för uppfyllnad av kriterier:
<p><b>Krav</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Möjlighet till angöringsväg för drift och uttryckning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> God angöring kan inte lösas utan breddning av standpromenaden vilket bedöms som orimligt inom projektet</li> </ul>
<p><b>Kvalitetshöjande åtgärder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Goda parkeringsmöjligheter</li> <li>Tydlig vägvisning =&gt; till parkering och vidare till badplats.</li> <li>Toalett och om möjligt dusch</li> <li>Brygga</li> <li>Kärl för sophantering</li> <li>Grillplatser/bänkar</li> <li>Badvänlig strand/sandstrand.</li> <li>Tillgänglighet =&gt; parkering, väg till badplats, brygga/bad, toalett</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: brown;">■</span> Svårt att lösa samlad parkering i nära anslutning. Bästa möjliga läget är väster om stationen &gt;500meter norrut</li> <li><span style="color: brown;">■</span> Bäst att vägvisa norrifrån från möjligt parkeringsläge.</li> <li><span style="color: red;">■</span> Svårt med underhåll av befintligt torrdass på platsen. Skulle behöva ordnas längre norrut väster om stationen. Där finns även kommunalt VA.</li> <li><span style="color: green;">■</span> Brygga finns. Renovering behövs.</li> <li><span style="color: brown;">■</span> Kärl för sophantering kan ordnas. Dock svårt med tömning vid bef. badplats.</li> <li><span style="color: green;">■</span> Grillplats/bänk finns. Visst utrymme finns för fler</li> <li><span style="color: brown;">■</span> Relativt brant botten. Blir snabbt djupt. En mer barnsäker lösning möjligt med annan brygga</li> <li><span style="color: brown;">■</span> Flack lutning men lång väg att ta sig &gt;500m.</li> </ul>



## B. Kyrkviken - förutsättningar



- kan lösas
- kan lösas med vissa svårigheter
- svårt/orimligt kostsamt att lösa

Kriterier för platsutveckling:	Potential för uppfyllnad av kriterier:
<p><b>Krav</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Möjlighet till angöringsväg för drift och utryckning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: #C0392B;">■</span> Kan lösas via anslutningsväg genom Prästbonnaskogen alt. via Tjörnarp 2:1. Lutning kan vara problematisk eller schaktning innebära ett intrång i naturmiljön.</li> </ul>
<p><b>Kvalitetshöjande åtgärder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Goda parkeringsmöjligheter</li> <li>Tydlig vägvisning =&gt; till parkering och vidare till badplats.</li> <li>Toalett och om möjligt dusch</li> <li>Brygga</li> <li>Kärl för sophantering</li> <li>Grillplatser/bänkar</li> <li>Badvänlig strand/sandstrand.</li> <li>Tillgänglighet =&gt; parkering, väg till badplats, brygga/bad, toalett</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: #4CAF50;">■</span> Större samlad parkering, ca 40 platser, kan lösas uppe vid kyrkans parkering. På ca 250 meters avstånd</li> <li><span style="color: #4CAF50;">■</span> Lätt att vägvisa till platsen från Landsvägen eller rv 23 (Norra infarten)</li> <li><span style="color: #C0392B;">■</span> Går att lösa uppe vid parkering =&gt; ej rimligt att koppla på kommunalt VA</li> <li><span style="color: #4CAF50;">■</span> Brygga kan ordnas</li> <li><span style="color: #4CAF50;">■</span> Kärl för sophantering kan ordnas</li> <li><span style="color: #4CAF50;">■</span> Grillplatser/bänkar finns och gott om utrymme finns för fler</li> <li><span style="color: #4CAF50;">■</span> Flack slänt badvänlig strand/sandstrand.</li> <li><span style="color: #C0392B;">■</span> Tillgänglighet till övre parkering med toalett blir god. Möjlighet finns att skapa god tillgänglighet ner till badplatsen. Lutning problematisk</li> </ul>



Vy över läge för möjlig badplats vid Kyrkviken